

Müşteri

K*****

Telefon:

537*****712

Tarih:

24.02.2024



Plaka:	34*****1
Marka / Model:	AUDİ A8 3.0 TDI QUATTRO LONG / 2012
Yakıt / Şanzuman (Vites):	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil Tarihi:	09.10.2012 / 09.10.2012
Gelecek Muayene Tarihi:	24.02.2024
Kasa Tipi / Renk:	Otomobil / Sedan 5 Kapı / Gri
Şase / Motor:	WAU*****396 / CDT*****706
Motor CC / Motor Gücü	2967(cc) / 184(kw)
KM:	209.613
Paket:	PLUS
➤ KAPORTA / BOYA KONTROLLER ➤ HASAR KAYDI DURUMU* ➤ DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER ➤ MEKANİK ALT KONTROLLERİ ➤ MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ ➤ Würth CO2 KAÇAK TESTİ ➤ KM SORGUSU* ➤ DİAGNOSTİK ➤ YOL YARDIM ➤ 1 AY 1000 KM MEKANİK GARANTİ TUR ASSIST	
İş Emri Başlama Zamanı: 15:10:28 / Bitiş Zamanı: 16:07:49	
İş Emri No: 413350-00107	

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: K*****

Vergi / TC Numarası:

Telefon: 537*****712

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:

Vergi / TC Numarası:

Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ YENİBOSNA ŞUBESİ


İş Yeri Yetkilisi: Fuat Akça

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0325115592900002

TSE: 34-HYB-21423

Adres: Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul



Kaporta / Boya	: Orijinal	: Boyalı(1)	: Lokal Boyalı(2)	: Değişen(1)
KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR		
> Tavan	ORIJINAL	[90 - 120]		
> Kaput	ORIJINAL	[90 - 120]		
> Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[150 - 700]	Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,	
> Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]		
> Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]		
> Sol Arka Çamurluk	LOKAL B.	[90 - 600]		
> Sol Orta Direk	ORIJINAL	[50 - 80]		
> Sol Ön Direk	ORIJINAL	[50 - 80]		
> Sol Üst Direk	ORIJINAL	[90 - 120]		
> Sol Arka İç Direk	ORIJINAL	[50 - 80]		
> Bagaj	ORIJINAL	[90 - 120]		
> Havuz Sacı	Plastik/Karbon			
> Arka Panel	ORIJINAL			
> Sağ Arka Çamurluk	LOKAL B.	[90 - 900]		
> Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]		
> Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]		
> Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[50 - 70]		
> Sağ Ön Direk	ORIJINAL	[50 - 80]		
> Sağ Orta Direk	ORIJINAL	[50 - 80]		
> Sağ Üst Direk	ORIJINAL	[90 - 120]		
> Sağ Arka İç Direk	ORIJINAL	[50 - 80]		
> Ön Panel	Plastik/Karbon	Plastik Parça,		
> Sol Ön Şasi	ORIJINAL			
> Sağ Ön Şasi	ORIJINAL			
> Sol Tüfek Sacı	ORIJINAL			
> Sağ Tüfek Sacı	ORIJINAL			
> Sol Arka Şasi	ORIJINAL			
> Sağ Arka Şasi	ORIJINAL			
> Sol Taban Sacı	ORIJINAL			
> Sağ Taban Sacı	ORIJINAL			
> Sol Marşpiyel	Plastik/Karbon	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılmadı,		
> Sağ Marşpiyel	Plastik/Karbon	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılmadı,		
Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,				

Araç Marka ve Model: AUDI A8 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC LONG

Hasar Tarihi 02.11.2017
Tutar 11,477.16 TL
Hasar Nedeni ERP-Çarpma

Hasar Tarihi 23.04.2017
Tutar 2,452.50 TL
Hasar Nedeni Carpma

Hasar Tarihi 12.05.2015
Tutar 1,180.35 TL
Hasar Nedeni ERP-Çarpisma

Bu sorgu 24.02.2024 15:18 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: zC.TS3nzdD.tDjmsy6MfQ8WwZC.Jlv8eI

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

DIŐ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
ANAHTAR	✓	1 Anahtarı var, problemsiz
Şase Numarası Kontrolü	✓	.
KORNA	✓	
El Freni Kontrolü	✓	
Ön Tampon Çizik, Hasar Kontrol	✓	
Arka Tampon Çizik, Hasar Kontrol	*	Boya dökülmesi var, Alt ızgarasında çatlak var, Difizör çizik, Krom çitasında çatlak var, Çizik, Hasarlı
Ön Panjur	✓	
Camlar	*	sağ arka cam sesli çalışıyor , ön cam çatlak.
Kapı Kilitler Kontrol	✓	
Döşeme Deformasyon	*	araç döşeme genelinde yaşa bağlı deformasyon var, Kullanıma bağlı deformasyon var.
Sunroof veya Açılır Cam Tavan	✓	
Emniyet Kemerleri Kontrol	✓	
Aynalar	✓	
Silecekler	✓	
Park Sensörü-Park Asistanı	✓	
İç Aydınlatma Kontrol	✓	
Ön Farlar	*	farlar da deformasyon var
Gösterge Paneli Kontrolü	✓	Gösterge panelinde arıza yada ikaz bildirimi yok.
Ön Sinyal	✓	
Ön Sis Farları	✓	
Arka Stoplar	*	arka tampon kırık / çatlak, Sol stop çizik
Far Yıkama	✓	
Plaka Aydınlatma	✓	
Radyo-Teyp-Navigasyon Kontrol	✓	
Klima Test	✓	
Bagaj İçi	✓	
Bagaj Amortisörü	✓	
Stepne	✓	
Koltuk Döşemesi	*	Sol Ön Koltukta Deformasyon Var, Sağ Ön Koltukta Deformasyon Var, Arka Koltukta Deformasyon Var
Kapı Döşemesi	*	Sol Ön Kapı Döşemesinde Deformasyon Var, Sol Arka Kapı Döşemesinde Deformasyon Var, Sağ Ön Kapı Döşemesinde Deformasyon Var, Sağ Arka Kapı Döşemesinde Deformasyon Var
Yer Döşemesi	*	Taban Döşemesi Deforme, Taban Döşemesinde Leke Var
Kumanda Kontrol Üniteleri	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ⚠ : Onarım/Değişim Gerekli

Detay 1: ÖN CAM SAĞ ALT KÖŞEDE KÜÇÜK ÇATLAK MEVCUT

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****1 | 24.02.2024 | No: 413350 | TSE: 34-HYB-21423

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Lastik (Sol Ön)	⚠	[Üretim: 2017, Derinlik: 4mm] aşırı deformasyon var , Lastik tipleri farklı, üretim tarihi eski, markası farklı
› Lastik (Sağ Ön)	⚠	[Üretim: 2017, Derinlik: 4mm] aşırı deformasyon var, Laskit tipleri farklı, üretim tarihi eski, markası farklı
› Lastik (Sol Arka)	⚠	[Üretim: 2014, Derinlik: 3mm] aşırı deformasyon var, Laskit tipleri farklı, üretim tarihi eski, Kış Tipi
› Lastik (Sağ Arka)	⚠	[Üretim: 2014, Derinlik: 3mm] aşırı deformasyon var, Lastik tipleri farklı, üretim tarihi eski, markası farklı, Kış Tipi
› Jant (Sol Ön)	*	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
› Jant (Sağ Ön)	*	kaldırım sürtmesi çizikler var
› Jant (Sol Arka)	*	kaldırım sürtmesi çizik var
› Jant (Sağ Arka)	*	kaldırım sürtmesi çizik var
› Rot Kolları, Rot Başları	✓	
› Salıncak Burç Rotilleri	✓	
› Aks Kontrol	✓	
› Aks Körükleri	✓	
› Yaylar, Helezonlar	✓	
› Amortisör Kontrolü	✓	
› Fren Disk Durumu (Sol Ön)	*	aşınma var
› Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	*	aşınma var
› Fren Disk Durumu (Sol Arka)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	✓	
› Fren Balataları (Sol Ön)	✓	
› Fren Balataları (Sağ Ön)	✓	
› Fren Balataları (Sol Arka)	✓	
› Fren Balataları (Sağ Arka)	✓	
› Motor Şanzıman Takozları	✓	
› Yağ Sızdırmazlık (Motor) 🚰	*	motor arka kısımda yağlanma var., Karterde yağ kaçağı var.
› FREN HORTUMLARI	✓	
› Klima Kompresör	✓	
› Soğutucu Fan Altın kontrol	✓	
› V Kayışı Altın Görünen	✓	
› Turbo, İntercooler ve Hortumları	✓	
› Debriyaj Kontrol	✓	
› Şanzıman Kontrol	✓	
› Direksiyon Kutusu Kontrolleri - Yağ sızdırmazlık	✓	
› Egzoz Sistemi	✓	
› Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	✓	
› Defransiyel Kontrol	✓	
› Dingil Kontrol	✓	
› Araç Altı Muhafazalar Kontrol	✓	
› Davlumbazların Kontrolü	✓	
› Şanzıman Yağ Kaçakları	✓	
› Defransiyel Yağ Kaçakları	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ⚠ : Onarım/Değişim Gerekli



Yağ Sızdırmazlık (Motor)



Yağ Sızdırmazlık (Motor)

Uzman gözünden detaylı hizmet 📞 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****1 | 24.02.2024 | No: 413350 | TSE: 34-HYB-
21423

MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Hava Filtre Kabin Kontrolü	✓	
› Motor Isı ve Ses İzolasyonu	✓	
› Enjektör Kontrolü	✓	
› Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	✓	
› Yağ Soğutucusu	✓	
› Turbo Kontrolleri	✓	
› Turbo Intercolli Kontrol	✓	
› Direksiyon Pompa Kontrolleri	✓	
› V Kayışı Görünen ve Kasnak	✓	
› Fren Hidroliği	✓	
› Motor Buharı / Üfleme	✓	
› Motor Su Sızdırmazlığı Kontrolü (Termostat Gövdesi)	✓	
› Antifriz Derece	✓	[-25°C]
› Motor Yağı Seviyesi	-	
› Soğutma Fanları	✓	
› Motor Su Radyatörü ve Paneli	✓	
› Klima Radyatörü ve Klima Boruları	✓	
› Motor Yağ Sızdırması	✓	
› Motor Elektrik Tesiata	*	Araç çalıştırılırken marş motoru ses yapıyor (volan ve marş dişlisini kontrol ettiriniz)
› Akü Testi	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ▲ : Onarım/Değişim Gerekli



Uzman gözünden detaylı hizmet ☎ 0212 854 33 33 🌐 arabam.com

K***** | 34*****1 | 24.02.2024 | No: 413350 | TSE: 34-HYB-21423

Kaçak Testi Kontrolü

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

> Kaçak Testi Kontrolü

Yapıldı

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.



Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****1 | 24.02.2024 | No: 413350 | TSE: 34-HYB-21423

KM Sorgusu*

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
> KM Sorgusu*	Yapıldı	
> Mevcut KM (Gösterge)	209.613	

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34JS4291	05/02/2022	171716	DİZEL
34JS4291	08/02/2020	137682	DİZEL
34JS4291	03/02/2018	104481	DİZEL
34JS4291	31/07/2015	53975	DİZEL

ŞAŞI NUMARASI : WA*****96
MARKA MODEL : AUDİ A8 LONG 3,0 TDI QUATTIPIR
YIL : 2012

Sorgu Tarihi: 24.02.2024 15:18:58

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****1 | 24.02.2024 | No: 413350 | TSE: 34-HYB-21423

KONTROL NOKTASI



NOTLAR

Araç Beyin testi

Yapıldı

HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT



24.02.2024

Araç: Audi A8 3.0 V6 24V TDI Quattro
Motor kodu: CDTA
Üretim yılı: 09-17
Kilometre durumu: 209613 (kumanda ünitesinden okunan)
Lisans numarası: -
VIN: WAUZZZ4H2DN008396 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 24.02.2024 15:12:46 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
OBD	OBD	0
Motor	Motor elektroniği I	0
ABS	Fren elektroniği	0
ABS	El freni	0
Hava yastığı	Hava yastığı	0
Hava yastığı	SOL EMNİYET KEMERİ ÖN GERGİSİ	0
Hava yastığı	SAG EMNİYET KEMERİ ÖN GERGİSİ	0
Klima	A/C/kalorifer	1

Hata kodu 137:
Sağ yan cam defrost flapı aktüatörü
Fonksiyon hatalıdır.

Klima	Arka A/C kumanda ünitesi	0
Konfor	Merkezi konfor modülü	3

Hata kodu 3622:
ECU 2 Tavan güneş perdesi
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 2615:
DEPO KİLİDİ KİLİTLEME
Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu 2616:
Depo doldurma kapağı kilidini açma
Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor	Merkezi konfor modülü 2	0
Konfor	Araç elektrik sistemi 1	1

Hata kodu 1520:
Yağmur/çik sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor	Gösterge grubu	0
--------	----------------	---

Hella Gutmann Solutions GmbH

-1-

mega macs PC

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 24.02.2024 | No: 413350 | TSE: 34-HYB-21423

Konfor	FAR AYARI	0
Konfor	Park asistanı 2	0
Konfor	Sürücü kapısı elektroniği	0
Konfor	Yolcu kapısı elektroniği	1

Hata kodu 920:
ISITMALI DIŞ AYNA
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor	Kapı elektroniği arka sol	0
Konfor	Kapı elektroniği arka sağ	0
Konfor	Sürücü koltuğu ayarı	0
Konfor	Ön yolcu koltuğu ayarı	0
Konfor	Arka sol koltuğun koltuk ayarı	0
Konfor	Arka sağ koltuğun koltuk ayarı	0
Konfor	Ön sürücü tarafı multikontur koltuk	0
Konfor	Ön yolcu tarafı multikontur koltuk	0
Konfor	Arka sol multikontur koltuk	0
Konfor	Arka sağ multikontur koltuk	0
Konfor	Diyagnoz arabirimi bus	2

Hata kodu 6221:
Bilgi elektroniği ECU 1
İLETİŞİM YOK

Hata kodu 6227:
ECU DİJİTAL SES PAKETİ
HATALI İLETİŞİM!

Konfor	Arka görüş/çevre kamera sistemi	0
Konfor	Bagaj kapağı elektroniği	1

Hata kodu 51:
Hatchback aktüatörü 1 hall sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor	Sensör elektronik	0
Şanzıman	Şanzıman elektroniği	0
Şanzıman	Vites seçme kolu elektronik	0
Hırsızlık koruması	Erişim/çalıştırma yetkisi	0
Süspansiyon	SÜRÜŞ YÜKSEKLİĞİ AYARI	1

Hata kodu 403200:
Seviye kontrolü
FONKSİYON DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Direksiyon	Direksiyon sütunu modülü	0
Ses/Video	Radio ayarlayıcı	0
Ses/Video	Ses sistemi	0
Ses/Video	TV ayarlayıcı	0
Ses/Video	Bilgi elektroniği	1

Hata kodu 862:
NAVİGASYON (GPS)-R50/R52 ANTENİ
ARIZALI ANTEN PERFORMANSI

Hella Gutmann Solutions GmbH

-2-

mega macs PC

Uzman gözünden detaylı hizmet 📞 0212 854 33 33 🌐 arabam.com

K***** | 34*****1 | 24.02.2024 | No: 413350 | TSE: 34-HYB-21423

Ses/Video

Hata kodu 658;
Kontrol paneli
Hatalı kontrol paneli.

Bilgi elektroniği 2**1**

YOL YARDIM

Kişi Bilgileri	İletişim Bilgileri
Ad ve Soyad : KÄ***	Telefon numarası : 5375*****

Paket Bilgileri	Sertifika Bilgileri
Yol Yardım Paketi Paket Süresi : 12 Ay	Sertifika No : 137442 Sertifika Başlangıç Tar. : 2024-02-24 Sertifika Bitiş Tar. : 2025-02-24

Araç Bilgileri
Araç Markası : AUDI Araç Tipi : AUDI A8 3.0 TDI QUATTRO LONG Trafikçe Çıkış Tar : 2012-10-09 Şasi No : VJAJZZ4H2DN008396 Plaka : 34J34291 Kilometre : 209613

Arıza Anında Araç Yardım	Kapsam
Araç anında çekilmesi veya Yerinde onarım	En yakın servise çekim 1000 TL veya Yerinde onarım 50 km / 1 saat işçilik Maks. 2 kez
Araç kullanılmayıp nedeniyle konaklama	600 TL / gün - Maks. 2 Gün
Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati	Max 2000 TL
Seyahate devam etmek için Rent-a car	Max. 2 gün / Yılda 2 kez (B grubu araç)
Oto kapa kilit hizmeti	İşçilik Sınır (Diğer masraflar Hak Sahibine ait)
Lastik değiştirilmesi hizmeti	İşçilik Sınır (Malzeme Hak Sahibine ait) / maks 1000 TL limiti çekici
Yakıt bitmesi durumunda araç çekilmesi	En yakın akaryakıt istasyonuna çekim 1000 TL limiti / Maks. 2 kez
Araç teslim alınması için seyahat	Max 2000 TL
Araç emnet ve muhafazası	500 TL
Ferdi Yardım	Kapsam
Yaralanma veya ani hastalık durumunda nakli veya Daimi ikametgah'a geri dönüş seyahati	2000 TL / Yılda 1 defa

Yukarıda tanımlanan hizmetlerden araç çekilmesi, oto kapa kilit, lastik değiştirilmesi, yakıt bitmesi durumunda araç çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km'den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah ile dışında yürürlüğe girecektir.

Araç Çekilmesi

Araç hareketiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen arıza durumunda en yakın yetkili servise 1000 TL limite kadar nakli sağlanacaktır.

Araç çekilmesi ve yol kenarı yardım hizmetlerinden birinden yararlanılabilmektedir. Her iki hizmet toplamda en fazla 2 defa kullanılabilir.

1- Şirket, bölgedeki anlaşmalı mevcut çekme hizmet sağlayıcı firmaların imkanları, yeterlikleri ölçüsünde, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverişli olduğu hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir.

2- Çekme için, bölgedeki çekici firmalara ait çekici araçları ulaşabileceği, emniyetle yürütülebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır.

Araç arızası nedeniyle konaklama, ikamet dönüş veya seyahate devam edilmesi:

Araç arızası durumunda, Şirket, Hak Sahibi'nin arzusu doğrultusunda, Hak Sahibi ve birinci derece aile üyeleri için aşağıdaki seçeneklerden birini karşılayacaktır:

a) Eğer tamirat aynı gün içerisinde saat 18:00'e kadar yapılmıyorsa, azami 2 güne ve 600 TL/gün bedele kadar otelde araç onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), YA, DA,

b) Tamirat aynı gün içerisinde saat 18:00'a kadar yapılmıyorsa, Şirket, Hak Sahibi'nin Daimi İkametgah'a dönüşünde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Hak Sahibi seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını max 2000 TL'ye kadar ödeyecektir. Ancak, bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah'a dönüş masraflarını aşmaması gerekir. YA, DA,

c) Daimi İkametgah ile dışında olmak şartı ile, araç çalışmasını izleyen 24 saat içinde bulunamaması durumunda ve arızayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilememiş ise, mümkün olan bütün durumlarda B sınıfı olmak üzere benzer bir binek araç, temin edilecek ve daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğun tamamlanabilmesi için, azami yılda 2 kez, her defasında azami 48 saat için araç için işçilik istiap haddi kadar yolcu için kiralık bir binek araç sağlanacaktır.

Oto kapa kilit hizmeti
Araç kapılarının arızalı olması, anahtarların kaybedilmesi, çalınması veya araç için unutulmasından dolayı araç için girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarların yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, Hak Sahibi'nden direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Araç kapısının açılmaması durumunda en yakın servise 1000 TL limite kadar araç nakli diğer tüm masraflar Hak Sahibine aittir. Bu hizmet sadece binek araçlar için geçerlidir.

Lastik değiştirilmesi hizmeti
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik patlaması ve arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacaktır, malzeme masrafları Hak Sahibi tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilmesinde en yakın tamirciye 1000 TL limite kadar nakli Şirket tarafından sağlanacaktır.

Benzin bitmesi durumunda araç çekilmesi
Araç benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın akaryakıt istasyonuna 1000 TL limite kadar ve azami 2 kez çekilecektir.

0850 535 01 55

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34***** | 24.02.2024 | No: 413350 | TSE: 34-HYB-

21423

Tur Assist 1 Ay

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

> Tur Assist 1 Ay

Yapıldı

Aracın Yaşı, İlk Tescil Tarihi veya Kilometresi Garanti Kapsamı dışında!

KM: 209.613
İlk Tescil Tarihi: 09.10.2012
Model Yılı: 2012

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

K***** | 34*****1 | 24.02.2024 | No: 413350 | TSE: 34-HYB-
21423

